

Mündliche Mitteilung

betr. Sachstand Baumängel bei der Maßnahme Sportplatz in Hersel; hier: Gründe für die Verzögerung der Fertigstellung und ggf. juristische Auseinandersetzung mit der beauftragten Firma

Zusatzfrage AM Breuer

Welche Arbeiten sind beanstandet, erneuern bzw. nachzubessern?

Antwort:

Die Elastikschicht muss erneuert werden.

Beantwortung von Anfragen aus vorherigen Sitzungen

Keine.