

Folgen des Unwetters für den Alfterer-Bornheimer Bach und seine Zuläufe im Stadtgebiet Bornheim

(eigene Beobachtungen, soweit nichts Anderes vermerkt; kein Anspruch auf Vollständigkeit)

Alfterer-Bornheimer Bach:

- Stadtgrenze bis Höhe Rathaus: keine Schäden bekannt
- Wohnstift Beethoven: sehr voll, nur noch wenig Freibord, aber nicht übergelaufen
- Königstr. bis Secundastraße:
 - zw. Königstr. und Flutmulde auf den Bachbegleitweg übergelaufen
 - Flutmulde: bordvoll, aber nicht übergelaufen
 - Kurz vor Secundastraße (Info vom SBB): auf den tiefliegenden Schwimmbadparkplatz übergelaufen, Untergeschoss des Schwimmbadgebäudes geflutet. Im Bereich unter den Schwimmbecken Pumpen vorhanden → Wasserstand nur 5-10 cm, im Fitnessstudio daneben höherer Wasserstand
- Secundastr. bis Eichendorffstr.:
 - in Höhe rückwärtige Einfahrt Tennishalle übergelaufen ins Gelände der Tennisanlage (weiteres Wasser kam von der Johann-Wallraf-Str.)
 - *Straße im Bereich Eichendorffstr./Einmündung Johann-Wallraf-Str. schon frühzeitig unter Wasser (nicht aus dem Bach)*
- Unterhalb Kläranlage: vor allem ab Einmündung Reinwasserkanal sehr voll, aber nicht erkennbar, ob auf Feld rechts des Baches übersetzt
- Unterführung unter L281 (trogförmig eingetieft): frühzeitig unter Wasser
- Widdiger Talweg bis Einlauf in Verrohrung: an mehreren Stellen rechts und links in die Felder übergelaufen, auch Feld zwischen Einlauf und Autobahn unter Wasser.

Zuläufe:

- Breniger Mühlenbach:
 - oberhalb der Ortslage Brenig nur wenig ausgefult,
 - in der Ortslage von Hennesenbergstr. bis Klippe z.T. erhebliche Folgen und Schäden (gehört von Überflutung Hennesenbergstr. 23/25 und Schäden an den Brücken Hennesenbergstr. und Klippe, große Auskolkung oberhalb der Klippe 27, unterspülte Böschungen, weitere Eintiefung durch Sohlenerosion),
 - unterhalb des HRB Umbachweg (dieses nach Information von Anliegern übergelaufen) am Einlauf in die Verrohrung Kalkstr. übergelaufen, Beitrag zur Flutung der Mühlenstraße (v.a. Unterführung unter Linie 18)
- Bach aus dem Schulwald Waldorf: Im Schulwald erhebliche Schäden durch Hangrutschung an zwei Stellen des Sportplatzes, umgestürzte Bäume, weggespülte Wege
- *kein Bach: Wasseraustritt am Bolzplatz Kardorf (Keimerstr.) – Drainage Bolzplatz nicht mehr funktionsfähig oder überlastet*
- Bach an der Rebenstraße: streckenweise übergelaufen, *Schäden an der Rebenstr. aber offensichtlich durch Abfluss über Wirtschaftswege verursacht*

Bemerkenswert:

- Wolfsbach: keine Überschwemmung des Siefenfeldchens - Bach und Hochwasserentlastung haben offenbar ausgereicht

gez. Mohr