



Rheinische Konservenfabrik

Georg Seidel GmbH & Co. KG

Georg Seidel GmbH & Co. KG. · Postfach 7101 · 53322 Bornheim

Keldenicher Straße 1

53332 Bornheim-Sechtem

Telefon +49 (0) 22 27 - 86-0 · Telefax +49 (0) 22 27 - 8616

Banken	IBAN	BLZ	Konto-Nr.	BIC/Swift-Code
Deutsche Bank AG, Köln	DE 77	370 700 60	0386 559 900	DEUTDE33
Volksbank Bonn, Bonn	DE 15	380 601 86	0311 700 030	GENODE33

Kommanditgesellschaft, Sitz Bornheim, Registergericht Bonn HRA 627
Pers. haftende Gesellschafterin: Fructus Konserven GmbH, Sitz Bornheim
Registergericht Bonn HRB 853, Geschäftsführer: Hans Seidel, Christian Seidel

Ust.-Id.-Nr.: DE 123381283
ILN 40 39700 00000 9

Herrn
Bürgermeister Wolfgang Henseler
Rathausstraße 2

53332 Bornheim

ERHALTEN

28-10-2014

Stadt Bornheim

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht

Unser Zeichen

Durchwahl

Datum

21.10.2014

Frischwasser

Sehr geehrter Herr Henseler,

mit Verwunderung haben wir den Bericht in der Bonner Rundschau vom 18.10.2014 gelesen.

Man muss sich als Bürger fragen, aus welchem Grunde die „Qualität“ des Frischwassers nicht mehr den heutigen Ansprüchen entsprechen soll? Darüber hinaus kommt noch hinzu, dass eine weitere Belastung finanzieller Art auf den Bürger zukommt.

Als sicherlich größter Abnehmer wäre es unseres Erachtens von großer Wichtigkeit, uns vorab zu konsultieren, um unsere Argumente darzulegen.

Bei der seinerzeitigen Umstellung mussten wir viel Geld in die Hand nehmen, nun erneut das Gleiche Bild.

Bei jeglicher Veränderung müssen die Apparaturen zur Dampfzeugung (kalkfrei), egal in welcher Form, neu eingestellt werden. Weiterhin müssen die Rezepturen, die an Hand von Analysen aufgestellt sind, neu erstellt werden. Ein Aufwand, der immens ist.

Der eingesetzte Gutachter hat doch festgestellt, dass man alles beim Alten lassen soll.

Wir als Bürger und Unternehmer sind aufgefordert, zu sparen.


Aus welchem Grunde sind die zuständigen Mitglieder der Ausschüsse und evtl. Stadträte gegenteiliger Meinung?

Die immer noch verbreitete Meinung, dass beim Erhitzen Kalk ausfällt, ist nicht nachzuvollziehen. Eine Ausfällung beginnt erst ab ca. 57/58 Grad und ist seit Jahren in Kaffeemaschinen etc. längst kein Problem mehr. Dies kennen wir vom eigenen Haushalt und Befragungen bei Fachleuten.

Wir können nur empfehlen, keine Veränderungen vorzunehmen. Ich stelle Ihnen anheim, unser Schreiben zu publizieren.

Ferner stehen wir für ein Gespräch zur Verfügung. Ansprechpartner ist der Unterzeichner.

Mit freundlichen Grüßen
RHEINISCHE KONSERVENFABRIK
GEORG SEIDEL GmbH & Co.KG.

A handwritten signature in cursive script, reading "Georg Seidel". The signature is written in dark ink and is positioned below the printed name of the company.