

Beschluss:

Der Ausschuss für Stadtentwicklung beauftragt den Bürgermeister, die Beleuchtungssituation im oberen Teil der Wagnerstraße ab Haus Nummer 9 sowie auf der Martinstraße im Einmündungsbereich der Bungertstraße zu überprüfen und die Kosten für die zusätzlichen Straßenlaternen dem Ausschuss mitzuteilen.