

Verwaltungsrat des Stadtbetriebs Bornheim -AöR-

27.06.2018

**öffentlich**

Vorlage Nr. 393/2018-SBB

Stand 28.05.2018

**Betreff Anfrage des VRM Harald Stadler vom 26.05.2018 betr. Denkmalpflege auf dem Roisdorfer Friedhof****Sachverhalt**

Der Vorstand beantwortet die Fragen des VRM Harald Stadler wie folgt:

**Frage 1:**

Ist dem SBB, bzw. der Unteren Denkmalbehörde der desolate bauliche Zustand der Kapelle bekannt?

**Antwort:**

Ein desolater Zustand ist dem Vorstand nicht bekannt. Aufgetretene Bauwerksschäden wurden bisher vom SBB oder Fremdunternehmen ausgebessert.

**Frage 2:**

Besteht die Absicht in Kürze die erfassten baulichen Mängel grundsätzlich zu beheben, besonders jene am Dachstuhl und Mauerwerk?

**Antwort:**

Grundsätzlich werden erkannte Mängel am Bauwerk kurzfristig beseitigt. Eine umfassende Sanierung ist aktuell nicht geplant.

**Frage 3:**

Gab es eine Gebäudezustandsbewertung durch einen Fachgutachter und wie sieht das Ergebnis aus?

**Antwort:**

Bisher nicht.

**Frage 4:**

Können die voraussichtlichen Kosten schon näher bezeichnet werden und hat der SBB versucht Drittmittel für die Sanierung zu bekommen?

**Antwort:**

Bisher nicht.

**Anlagen zum Sachverhalt**

Anfrage