

9.1 Tiefbauamt


Bilder zur Vorlage 046/2020-9



Straßensanierung Händlerstr. / Brüsseler Str.



Rissesanierung



Risse Detail Heisterbacher Str.



Rissesanierung Heisterbacher Str.

9.1 Tiefbauamt

Noch Rissessanierung



Rissessanierung Knoten Richard-Piel-Str./
Heisterbacher Str.



Rissessanierung Heisterbacher Str.



Heisterbacher Str. Einmündung Auf der Tränke



Detail Schachtabdeckung Heisterbacher Straße

9.1 Tiefbauamt

Barrierearme Herstellung von Gehwegabsenkungen



Querung Jennerstr. / Kreuzbergstraße, Seniorenbeirat

Barrierefreie Bushaltestellen



Haltestelle Rheinstr. Hersel alt



Haltestelle Rheinstr. neu

9.1 Tiefbauamt

Patching-Verfahren Stadtbetrieb Bornheim



1. Einsatzfahrzeug Multicar vor Ort



2. Ausblasen des Schlagloches mit Druckluft



3. Trocknung mit Brenner, Beseitigung Restfeuchte



4. Aufbringen heißes Bitumengemisch



5. Geschlossenes Schlagloch