


An den Vorsitzenden des Ausschusses  
für Verkehr, Planung und Liegenschaften  
Herrn Wilfried Hanft  
Rathaus  
53332 Bornheim

Bornheim, 08.08.2011

- Kopie an den Bürgermeister -

E.: M.8.


Ja



Sehr geehrter Herr Hanft!

Veranlassen Sie bitte, dass die nachfolgende Antragssammlung als ordentlicher Tagesordnungspunkt auf die Tagesordnung der Sitzung des VPLA am 28.09.2011 genommen wird.

Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen



(Dr. Michael Pacyna)

gez. Dorothea Heymann-Reder

## **Rad- und Fußwege in Bornheim-Roisdorf – hier: Mängelbeseitigung**

### **Anträge:**

Die Verwaltung der Stadt Bornheim wird beauftragt, die im Folgenden aufgezeigten Missstände an Fuß- und Radwegen in der Ortschaft Roisdorf zu beseitigen. Die Belegfotos wurden anlässlich einer Ortsberatung mit dem Roisdorfer ADFC-Vertreter, Herrn Alfred Jenkel, aufgenommen:

1. Zwischen der Wolfsburg und der Heilgersstraße ist der vielfach genutzte Fuß- und Radweg teilweise auf einem Drittel seine Breite um ca. 20 cm in Richtung Bach abgesackt und durch tiefe Verwerfungen im Asphalt stark beschädigt.



2. Der ab der Siegesstraße am Seniorenheim St. Josef am Roisdorfer Bach in Richtung Brunnen verlaufende Fuß- und Radweg (Auf der Lüste) hat kurz hinter dem Seniorenheim mehrere, teils 5 cm breite längs und schräg verlaufende bis zu 14 cm tiefe Risse, die für alle Nutzer, insbesondere für die Senioren und die Radler eine akute Sturzgefahr darstellen. Kurz davor stehen zwei Sperrpfähle, um einen Pkw-Verkehr auf dem Bachbegleitweg zu verhindern. Der Abstand zwischen diesen beiden Pfählen beträgt nur 94 cm. Fahrrad-Anhänger mit Kindersitzen haben aber Breiten bis zu 100 cm. Kinderwagen für Zwillinge sind oft noch breiter, so dass ein Durchfahren ohne weiteres nicht möglich ist. Wir regen deshalb an, zur Sperrung gegen unerwünschten Autoverkehr hier nur einen Pfahl in der Mitte des Weges aufzustellen.



3. Der Richtung Bonn parallel zur Trasse der Stadtbahn-Linie 18 verlaufende Rad- und Fußweg wird jenseits der Brunnenallee als schmaler und unbefestigter Weg am Zaun des Geländes des Roisdorfer Brunnens weitergeführt. Er wird ca. 50 m nach dem Zaun-Ende (etwa auf Höhe der Brunnenhöhle im Grenzbereich Roisdorf/Alfter) bei nassem Wetter an einer tiefer liegenden Stelle so morastig, dass ein Begehen und Befahren kaum noch möglich ist. Sollte sich diese Stelle bereits auf dem Gebiet der Gemeinde Alfter befinden, wird der Bürgermeister beauftragt, die Verwaltung unserer Nachbar-Kommune zu bitten, hier Abhilfe zu schaffen.



4. Vom park&ride-Parkplatz an der Siegesstraße führt ein von vielen Fußgängern und Radfahrern benutzter Weg in Richtung Klarenhofstraße. Hier sollen zwei Sperrpfähle eine Durchfahrt mit Pkw verhindern. Die beiden in einem schlecht einsehbaren Kurvenbereich stehenden Pfähle führen immer wieder zu gefährlichen Begegnungen, da es nur in der Mitte zwischen den Pfählen einen ausreichenden Abstand von 120 cm gibt (vom park&ride-Parkplatz aus gesehen ist rechts vom rechten Pfahl nur ein Abstand von 40 cm und links vom linken Pfahl nur ein Abstand von 72 cm. Hier reicht ein Pfahl in der Mitte des Weges völlig aus, um das Befahren mit Pkw wirkungsvoll zu unterbinden.

