

Auflistung eines Teils von gemeldeten Anforderungen, Aufgaben und Maßnahmen, die auf Grund von Kapazitätsgründen noch nicht bearbeitet werden konnten.

Objekt	Kurzbeschreibung	Priorität	Status	Bemerkung
AvH	Aktualisierung Feuerwehrpläne	hoch	in Bearb.	
AvH	Technische Anlagen - Prüfungen und Unterhaltungsmaßnahmen	hoch	in Bearb.	
AvH	Amokaufschaltung	hoch	offen	
AvH	Defekte Logos - Lichtsteuerung	hoch	offen	
AvH	Wartung Fensteranlagen	hoch	offen	
AvH	Wartung von Gasanlagen (Experimentiertische) veranlassen	hoch	offen	
AvH	Sicherheitsempfehlung bei Amoktaten, Kennzeichnung Räume, Etagen bzw. Hinweisschilder anbringen	hoch	offen	
AvH	Wassereintritt WF 4 - Ursache bisher nicht feststellbar	Mittel	erledigt	
AvH	GLT auf schulunabhängigen Server - gemeinsame Nutzung Schulserver nicht sinnvoll	Mittel	in Bearb.	
AvH	Einbau von Sekuranten auf Einbauten im Forum - für Wartung u. Reinigung	Mittel	offen	
AvH	Austausch Pumpe, Technik Zisterne	Mittel	offen	
AvH	Feuchtigkeit Außenwand Lehrküche + Außenwände allgemein	Mittel	offen	
AvH	Nutzungsänderung Technik und Raum neben Regie als Lagerraum	Mittel	offen	
AvH	Sitzstufen Forum überarbeiten	Mittel	offen	
AvH	TH runde Lichtkuppel defekt - Kosten ca. 6200 € - Gegenangebote einholen	Mittel	offen	
AvH	Mensa Akustikproblem Schallschutzmaßnahmen	niedrig	erledigt	
AvH	Ausblühungen an Wand oberhalb Podest 3.OG überarbeiten	niedrig	offen	
AvH	Briefkasten Sekretariat	niedrig	offen	
AvH	Defekte Oberflächen, Waschtische	niedrig	offen	
AvH	Elektronisches Schließsystem Außen WC's	niedrig	offen	
AvH	Erneuerung Schließanlage gesamt	niedrig	offen	
AvH	Mediothek Außentüren OTS montieren	niedrig	offen	
AvH	Mensa Fußboden nacharbeiten (Aufblühungen)	niedrig	offen	
AvH	Müllcontainer Abstellplatz an der Sporthalle errichten	niedrig	offen	
AvH	Nachträglicher Einbau einer Tür, zur sinnvollen Nutzbarkeit Nebenraum 2.09	niedrig	offen	
AvH	Parkettböden Hauptgebäude (Verwaltung, Klassen, Flure) geölt + falsch gepflegt. Abschleif nötig	niedrig	offen	
AvH	Türkontakt NSHV Vorraum reparieren oder evtl. an Tür zum Serverraum verlegen	niedrig	offen	
AvH	WW Kollektoren TH außer Betrieb	niedrig	offen	
Europaschule	Wartung von Gasanlagen (Experimentiertische) veranlassen	hoch	erledigt	
Europaschule	Sporthalle Umkleiden dienen als Fluchtweg, Anbringung von Panikschlössern notwendig! Prüfen!	hoch	in Bearb.	
Europaschule	Aktualisierung Feuerwehrplan sowie Flucht- u. Rettungswegeplan	hoch	in Bearb.	
Europaschule	Umbau Sekretariat	hoch	offen	Berab. i. Zuge der Erweiterung
Europaschule	Austausch Ablaufgarnitur Schwenkarm Waschtisch Putzraum Oase	Mittel	erledigt	
Europaschule	Austausch Ablaufgarnitur Schwenkarm Waschtisch Putzraum Oase	Mittel	erledigt	
Europaschule	Wartungsvertrag für Pelletheizung abschließen, Anlage sehr störanfällig	Mittel	erledigt	
Europaschule	Sanierungsbedarf TH (z.B. Dach, Dusche, Umkleiden, Hallenboden, Piktogramme, Tribüne, Tüorzargen)	Mittel	in Bearb.	
Europaschule	Profile Außentüren zum Schulhof durch Urin zerfressen	mittel	offen	Berab. i. Zuge der Sanierung

Objekt	Kurzbeschreibung	Priorität	Status	Bemerkung
Europaschule	Stufenmarkierung Treppenhaus 3 für Sehbehinderte fehlt	Mittel	offen	Berab. i. Zuge der Sanierung
Europaschule	ES TH - Deckenleuchten - Befestigung überprüfen - mit Nachweis	Mittel	offen	Zurückgestellt wg. Neubau
Europaschule	ES - BA II Dachrinnen müssen gereinigt werden - tlw. Abläufe zu	Mittel	offen	
Europaschule	ES - RLT BA II DG - textile Luftauslässe reinigen	Mittel	offen	
Europaschule	Traverse für Veranstaltungstechnik muss regelmäßig geprüft werden	Mittel	offen	
Europaschule	Wasserschaden R.223 - Restarbeiten offen	niedrig	erledigt	
Europaschule	Kuppelraum BA II/III, Reparatur oder Erneuerung Dach	niedrig	offen	Berab. i. Zuge der Sanierung
Europaschule	Oase, diverse Fenster und Oberlichter defekt	niedrig	offen	Berab. i. Zuge der Sanierung
Europaschule	Oase, Holzbauteile (Schränke, Fensterbänke) innen, Überarbeitung oder Demontage nötig	niedrig	offen	Berab. i. Zuge der Sanierung
Europaschule	Fliesen TH Dusche 4, ca. 3m² fehlen - Sanierung nötig - Asbest!!! Evtl. Wasserschaden	niedrig	offen	Zurückgestellt wg. Neubau
Europaschule	Sporthalle Fassade innen, Dehnungsfugen überarbeiten	niedrig	offen	Zurückgestellt wg. Neubau
Europaschule	Verbindungsgang Sporthalle/Schulgebäude undicht	niedrig	offen	Zurückgestellt wg. Neubau
Europaschule	1. OG BA III flurbereich (Musik) starke Geruchsbelästigung	niedrig	offen	
Europaschule	Innenliegender Lichthof BA II 2.OG Müllansammlung auf Mauervorsprung (evtl. abschrägen)	niedrig	offen	
GS Bornheim	Neubau Treppenanlage OGS (Keller)	hoch	offen	Berab. i. Zuge der Erweiterung
GS Bornheim	GS Bhm - Brauchwasseranlage - muss gewartet werden	Mittel	offen	
GS Bornheim TH	GS Bhm Turnhalle - 30 Deckenleuchten mit 6x SiBel - nach FU	Mittel	erledigt	
GS Waldorf	Aktualisierung Feuerwehrplan sowie Flucht- u. Rettungswegeplan	hoch	in Bearb.	
GS Waldorf	Wartung von Gasanlagen (z.B. Experimentiertische) veranlassen	hoch	in Bearb.	
GS Waldorf	Gebäude; Fassade, Blumenkübel über EIngang	Mittel	erledigt	
GS Waldorf	Kanal Waldorf II Phase	Mittel	erledigt	
GS+HS Merten	Aktualisierung Feuerwehrplan sowie Flucht- u. Rettungswegeplan	hoch	in Bearb.	
GS+HS Merten	Wartung von Gasanlagen (z.B. Experimentiertische) veranlassen	hoch	in Bearb.	
GS+HS Merten	Wartungen - Prüfungen und Unterhaltungsmaßnahmen	hoch	in Bearb.	
GS+HS Merten	Brand und Rauchschutztüren katalogisieren, prüfen und Reparaturen veranlassen	hoch	offen	Berab. i. Zuge Umnutzung
GS+HS Merten	Fehlende Handläufe im Altbau	hoch	offen	Berab. i. Zuge Umnutzung
GS+HS Merten	Notstromversorgung ELA o. Funktion, unvollständige Dokumentation	hoch	offen	Berab. i. Zuge Umnutzung
GS+HS Merten	Unzureichende farbliche Markierung der Treppenstufen	hoch	offen	Berab. i. Zuge Umnutzung
GS+HS Merten	Geländer Schulhof (Absturzsicherung)	hoch	offen	
GS+HS Merten	Leitern habe keine Prüfmarken	Mittel	erledigt	
GS+HS Merten	Toilettenideen von Eltern (Toipapierkarussell, Hygieneeimer, erhöhte Kabinenwände)	Mittel	erledigt	
GS+HS Merten	Begehung BAD 14.11.16: Klärung Brandschutzbeauftragter der Schule -	Mittel	offen	Berab. i. Zuge Umnutzung
GS+HS Merten	Außentoiletten, Heizkörper ohne Lack	Mittel	offen	Berab. i. Zuge Umnutzung
GS+HS Merten	Einbau eines WC im Dachgeschoss der OGS	Mittel	offen	Berab. i. Zuge Umnutzung
GS+HS Merten	Fassade, Sanierung Schäden WDVS + Putz	Mittel	offen	Berab. i. Zuge Umnutzung
GS+HS Merten	Fehlender Mülleimer Stellplatz	Mittel	offen	Berab. i. Zuge Umnutzung
GS+HS Merten	Feuchtigkeit an Wänden alte Turnhalle Keller (Heizung neben Treppe)	Mittel	offen	Berab. i. Zuge Umnutzung
GS+HS Merten	Parkett R. 108, 109, 110 aufarbeiten	Mittel	offen	Berab. i. Zuge Umnutzung
GS+HS Merten	Revitalisierung der Klassenräume im Altbau (Fliesenspiegel entfernen, Parkett abschleifen)	Mittel	offen	Berab. i. Zuge Umnutzung

Objekt	Kurzbeschreibung	Priorität	Status	Bemerkung
GS+HS Merten	Revitalisierung NW-Räume	Mittel	offen	Berab. i. Zuge Umnutzung
GS+HS Merten	Sanierung Holztreppe Schulhof nötig	Mittel	offen	Berab. i. Zuge Umnutzung
GS+HS Merten	Schlecht ablaufendes Oberflächenwasser vor Außentoiletten	Mittel	offen	Berab. i. Zuge Umnutzung
GS+HS Merten	Türschilder Klassenraumtüren	Mittel	offen	Berab. i. Zuge Umnutzung
GS+HS Merten	Unansehnlicher Haupteingang, mit Mülleimern	Mittel	offen	Berab. i. Zuge Umnutzung
GS+HS Merten	Unterlaufschutz 2 Fluchttreppen	Mittel	offen	Berab. i. Zuge Umnutzung
GS+HS Merten	Ventilatoren im Dachgeschoss Altbau	Mittel	offen	Berab. i. Zuge Umnutzung
GS+HS Merten	Wandbemalung Flure regeln	Mittel	offen	Berab. i. Zuge Umnutzung
GS+HS Merten	Anstrich gesamtes Schulgebäude außen	niedrig	offen	Berab. i. Zuge Umnutzung
GS+HS Merten	Treppenhausfenster Undichtigkeiten	niedrig	offen	
JuGR Dersdorf	Nutzungsänderung eines Kellerraumes / Sanierung	Mittel	erledigt	
Kiga Waldorf	Wasserschaden	hoch	erledigt	
NU Eupener Straße 6/	Kontrolle der Sanitär- u. WC-Container - 6 Stck - Lagerung auf dem Hof	Mittel	offen	
Sek.-Schule	ME - Mensa EG - Elektroverkabelung - nicht fachgerecht	hoch	in Bearb.	
Sek.-Schule	Undichtigkeit Dachfenster Treppenhaus Altbau HS	Mittel	offen	
VHS+Malteser	Behinderten-WC - fehlende WC-Rollenhalter (insgesamt 3 Stk.)	Mittel	erledigt	
VS Uedorf	Aktualisierung Feuerwehrplan sowie Flucht-u. Rettungswegeplan	hoch	in Bearb.	
VS Uedorf	Wartung von Gasanlagen (z.B. Experimentiertische) veranlassen	hoch	in Bearb.	
VS Uedorf	Wartungsvertrag für neue Deckenheizkörper abschließen	Mittel	offen	