

# Sachstandsanalyse

Öffentliche Spielplätze der Stadt Bornheim



## Begehung der Bornheimer Spielplätze im Oktober 2019

### Präsentation der Ergebnisse

**Amt für Kinder, Jugend und Familien  
Umwelt- und Grünflächenamt**

# Kantstraße Bornheim



# Kantstraße Bornheim

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
300 m <sup>2</sup>	Sandturmkombination	1	i.O.
	Tisch-Hocker-Kombination	1	i.O.
	Bank	0	2 benötigt
	Abfallbehälter	1	2 benötigt
	Spielplatzschild	1	1 benötigt
	Stabgitterzaun		i.O.
	Jägerzaun		Zu entfernen
	Fallschutzfläche Sand		Reinigung/Auffüllung
	Verkehrsfläche Pflasterweg		Reinigung
	Vegetationsfläche		i.O.

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Knippstraße Bornheim



# Knippstraße Bornheim

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
2116 m <sup>2</sup>	Kletterpyramide	1	i.O.
	Doppelschaukel	1	i.O.
	Slackline	1	Balancierseil fehlt
	Kleinspielanlage	1	i.O.
	Wippe	1	i.O.
	Jugendbank	1	i.O.
	Bank	1	1 weitere benötigt
	Abfallbehälter	2	1 weiterer benötigt
	Spielplatzschild	2	i.O.
	Stabgitterzaun		i.O.
	Fallschutzfläche Sand		Überarbeitung Ränder, Auffüllung
	Vegetationsfläche		i.O.
	Verkehrsfläche		Ergänzen (keine Vorhanden)

# Knippstraße Bornheim

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
	Spielturmkombination	0	Ergänzen (leere Fläche)

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Leibnizstraße Bornheim



# Leibnizstraße Bornheim

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
260 m <sup>2</sup>	Kletterturmkombination	1	i.O.
	Kleinkinderspieleinrichtung mit Rutsche	0	Ergänzen (leere Sandfläche)
	Bank	1	i.O.
	Tisch	1	i.O.
	Abfallbehälter	1	i.O.
	Spielplatzschild	1	1 weiteres benötigt
	Stabgitterzaun		Reparatur benötigt
	Fallschutzfläche Perlkies		Reinigung
	Verkehrsfläche Pflasterweg		Reinigung
	Vegetationsfläche		i.O.

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Profffläche Bornheim



# Profffläche Bornheim

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
720 m <sup>2</sup>	Nestschaukel	1	i.O.
	Wellen-Hangrutsche	1	Auflegen Gummimatten, Reinigung, frei liegende Fundamente
	Sandkasten	1	Überarbeitung
	Kletterparcour	1	i.O.
	Bank	2	i.O.
	Abfallbehälter	1	2 weitere benötigt
	Spielplatzschild	1	i.O.
	Stabgitterzaun		i.O.
	Fallschutzfläche Perlkies		i.O.
	Verkehrsfläche		i.O.
	Vegetationsfläche		i.O.

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Schlegelstraße Bornheim



# Schlegelstraße Bornheim

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
179 m <sup>2</sup>	Kleine Hangrutsche	1	i.O.
	Spielhäuschen	1	i.O.
	Bank	0	Min. 1 benötigt
	Abfallbehälter	1	i.O.
	Spielplatzschild	1	1 weiteres benötigt
	Stabgitterzaun		i.O.
	Verkehrsfläche Pflasterweg		Reinigung
	Vegetationsfläche Brombeersträucher		Pflegebedarf (hängt auf Spielfläche)

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Schonewegstraße Bornheim



# Schonewegstraße Bornheim

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
209 m <sup>2</sup>	Spielschiff	1	i.O.
	Stehwippe	1	i.O.
	Haus auf Stelzen	1	i.O.
	Bank	1	i.O.
	Abfallbehälter	1	i.O.
	Spielplatzschild	1	i.O.
	Stabgitterzaun	1	i.O.
	Fallschutzfläche Sand		Auffüllung, Randbereich definieren
	Verkehrsfläche		Reinigung
	Vegetationsfläche		i.O.

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Unter der Windmühle Bornheim



# Unter der Windmühle Bornheim

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
333 m <sup>2</sup>	Spielhäuschen	1	i.O.
	6-Eckiges Klettergerüst	1	i.O.
	Nestschaukel	1	i.O.
	Abfallbehälter	1	Positionswechsel
	Spielplatzschild	1	i.O.
	Stabgitterzaun		i.O.
	Fallschutzfläche Sand		Austauschen, Ränder definieren
	Verkehrsfläche		i.O.
	Vegetationsfläche		i.O.
	Bank	0	Min. 1 benötigt

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Zehnhoffstraße Bornheim



# Zehnhoffstraße Bornheim

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
1573 m <sup>2</sup>	Spielhäuschen	1	i.O.
	Doppelschaukel	1	i.O.
	Hangrutsche	1	i.O.
	Basketballkorb	1	Entfernen oder Versetzen
	Tischtennisplatte	1	Entfernen oder Versetzen
	Balanciering	1	i.O.
	Bank	3	i.O.
	Tisch	1	i.O.
	Abfallbehälter	3	i.O.
	Spielplatzschild	1	i.O.
	Stabgitterzaun		i.O.
	Fallschutzfläche Sand		Auffüllung, Pflege
	Fallschutzfläche Perlkies		i.O.
	Verkehrsfläche/Spielfläche		Zugewachsen

# Zehnhoffstraße Bornheim

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
	Vegetationsfläche		i.O.

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Zur Bornheimer Mühle Bornheim



# Zur Bornheimer Mühle Bornheim

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
445 m <sup>2</sup>	Sandkasten	1	i.O.
	Wippe	1	i.O.
	Kletterturmkombination	1	i.O.
	Doppelschaukel	1	i.O.
	Bank	2	i.O.
	Abfallbehälter	1	i.O.
	Spielplatzschild	1	i.O.
	Stabgitterzaun		i.O.
	Synthetische Fallschutzfläche mit Shockpads		Reinigung
	Verkehrsfläche		i.O.
	Vegetationsfläche		Pflanzen vertrocknet, Austausch

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Haasbachstraße Brenig



# Haasbachstraße Brenig

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
1339 m <sup>2</sup>	Spielturmanlage mit Doppelschaukel	1	i.O.
	Wippe	1	i.O.
	Spielhaus auf Stelzen mit Verbindungsbrücke	2	i.O.
	Spielhaus auf Stelzen	1	i.O.
	Drehkarussell	1	i.O.
	Sandkasten	1	Sandkasten-Verwais errichten
	Bank	2	2 neue benötigt
	Abfallbehälter	1	1 weiterer benötigt
	Spielplatzschild	1	i.O.
	Fallschutzfläche Perlkies		i.O.
	Verkehrsfläche		i.O.
	Vegetationsfläche		Pflegebedarf, vertrocknete Pflanzen

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Albertus-Magnus-Straße Dersdorf **Stadt BORNHEIM** DER BÜRGERMEISTER



# Albertus-Magnus-Straße Dersdorf

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
609 m <sup>2</sup>	Haus auf Stelzen	1	i.O.
	Wippe	1	i.O.
	Schaukelkombination	1	Schaukel fehlend, Erneuerung
	Spielhaus	1	i.O.
	Kletterlandschaft	1	i.O.
	Sandkasten	1	Erneuerung
	Wipptierchen	2	i.O.
	Bank	1	1 weitere benötigt
	Bank-Tisch-Kombination	1	Defekte Bank
	Abfallbehälter	0	3 neue benötigt
	Spielplatzschild	1	i.O.
	Stabgitterzaun		i.O.
	Fallschutzfläche Perlkies		Reinigung, Ränder definieren

# Albertus-Magnus-Straße Dersdorf

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
	Verkehrsfläche		i.O.
	Vegetationsfläche		i.O.

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# August-Macke-Straße Dersdorf



# August-Macke-Straße Dersdorf

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
805 m <sup>2</sup>	Spielturm	1	Keine Fallschutzfläche, ggf. größerer Spielturm im Bereich Wackelbalken
	Sandkasten	1	i.O.
	Wipptierchen	1	i.O.
	Wackelbalken	1	Ggf. Entfernen
	Bank	3	2 austauschen
	Abfallbehälter	2	i.O.
	Spielplatzschild	1	i.O.
	Stabgitterzaun		i.O.
	Fallschutzfläche Sand		i.O.
	Fallschutzfläche Perlkies		1 leere Fläche
	Verkehrsfläche		i.O.
	Vegetationsfläche		i.O.
	Kleinkinderschaukeleinrichtung		Ggf. ergänzen auf leerer Fläche

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Maaßenstraße – Rösbergerstraße Hemmerich



# Maaßenstraße – Rösbergerstraße Hemmerich

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
3180 m <sup>2</sup>	Netzdrehkarussell	1	i.O.
	Doppelschaukel	1	i.O.
	Spielhaus auf Stelzen mit Verbindungsbrücke	2	i.O.
	Spielhaus auf Stelzen	1	i.O.
	Rutsche	1	i.O.
	Spielhaus	1	i.O.
	Wippe	1	i.O.
	Wasserspielgerät	1	Wasserspielplatz Sand auffüllen
	Drehkarussell	1	i.O.
	Kleiner Fußballplatz	1	i.O.
	Sandbagger	1	i.O.
	Bank	4	i.O.
	Runde Bank-Tisch-Kombination	1	i.O.
	Abfallbehälter	4	1 weiterer hinter Rutsche benötigt
	Spielplatzschild	2	i.O.

# Maaßenstraße – Rösbergerstraße Hemmerich

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
	Drahtzaun		Kompletter Austausch mit Stabgitterzaun
	Fallschutzfläche Sand		Reinigung, Ränder definieren
	Fallschutzfläche Perlkies		Reinigung, Ränder definieren
	Verkehrsfläche		i.O.
	Vegetationsfläche		i.O.

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Donaustraße Hersel



# Donaustraße Hersel

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
631 m <sup>2</sup>	Wippe	1	i.O.
	Netzschaukel	1	i.O.
	Kletterturm	1	i.O.
	Bank	2	i.O.
	Abfallbehälter		Angesprochen von Bürgerin: Wunsch: neue Mülleimer mit kleinem Einwurf Loch am Deckel. Grund: Krähen verteilen Müll auf dem Spielplatz/Straßen.
	Spielplatzschild	1	i.O.
	Stabgitterzaun		i.O.
	Fallschutzfläche Perlkies		Zuwuchs
	Fallschutzfläche Sand		Reinigung, Auffüllung
	Verkehrsfläche		i.O.
	Vegetationsfläche		i.O.

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Fabriweg Hersel



# Fabriweg Hersel

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
1164 m <sup>2</sup>	Drehkarussell	1	i.O.
	Schienenrutschanlage	1	Kein Fallschutz vorhanden
	Kletterparkour	1	i.O.
	Baumstamm	1	i.O.
	Bank-Tisch-Kombination	1	i.O.
	Bank	1	i.O.
	Abfallbehälter	2	i.O.
	Spielplatzschild	1	i.O.
	Bolzplatzschild	2	Erneuerung
	Stabgitterzaun		Ergänzung Richtung Parkplatz (fehlend)
	Fallschutzfläche Perlkies		Reinigung, Auffüllen
	Verkehrsfläche		Regulierung am Eingang, ggf. gepflasterte Fläche unter Bank-Tisch-Kombi.
	Vegetationsfläche		i.O.

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Mielweg Hersel



# Mielweg Hersel

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
507 m <sup>2</sup>	Wippe	1	i.O.
	Spielhaus	1	i.O.
	Nestschaukel	1	i.O.
	Stelzenhaus mit Rutsche	1	i.O.
	Wipptierchen	1	i.O.
	Bank	2	i.O.
	Abfallbehälter	1	i.O.
	Spielplatzschild	1	i.O.
	Stabgitterzaun		i.O.
	Fallschutzfläche Sand		Reinigung, Auffüllen
	Fallschutzfläche Perlkies		i.O.
	Verkehrsfläche (Eingangsbereich)		Reinigung
	Vegetationsfläche		Brombeerstrauch im Spielbereich - Pflegebedarf

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Rheindorfer Straße (Grünes C) Hersel



# Rheindorfer Straße (Grünes C) Hersel

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
895 m <sup>2</sup>	4er-Flächen Trampolin	1	Keine Fallschutzfläche
	Holzklettergerüst	1	i.O.
	Große Tampen-Schiffsschaukel	1	i.O.
	Jugendecke	1	i.O.
	Tischtennisplatte	1	i.O.
	Hangrutsche	1	Childsplay-Belag am Rutschen Ausgang erneuern
	Bank	3	i.O.
	Abfallbehälter	0	4 benötigt (3 Spielplatz, 1 Grünes C-Station)
	Spielplatzschild	0	1 benötigt
	Stabgitterzaun		i.O.
	Synthetische Fallschutzfläche mit Shockpads		i.O.
	Verkehrsfläche		i.O.
	Vegetationsfläche		3 Echen eingegangen, Cornus Mas vertrocknet, Bäume an Hangrutsche Wastmatte erneuern

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Ruhrstraße Hersel



# Ruhrstraße Hersel

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
460 m <sup>2</sup>	Sandbagger	1	i.O.
	Spielturm Kombination	1	i.O.
	Schaukel	1	i.O.
	Bank	2	i.O.
	Abfallbehälter	1	2 neue (1 hinzufügen, 1 austauschen)
	Spielplatzschild	1	1 weiteres benötigt
	Stabgitterzaun		i.O.
	Fallschutzfläche Sand		Reinigen, Auffüllen, Ränder definieren
	Fallschutzfläche Perlkies		i.O.
	Verkehrsfläche		i.O.
	Vegetationsfläche		Überwuchs aus Nachbarschaft

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Wöhlerstraße Hersel



# Wöhlerstraße Hersel

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
852 m <sup>2</sup>	Nestschaukel	1	i.O.
	Tischtennisplatte	1	i.O.
	Drehkarussell	1	i.O.
	Spielanlage	1	Klitterrampe oberstes Brett defekt, Schrauben ersetzen
	Bank	1	2 weitere benötigt
	Abfallbehälter	3	i.O.
	Spielplatzschild	2	i.O.
	Stabgitterzaun		Ca. 24m Zaun fehlen (nähe Böschung)
	Fallschutzfläche Perlkies		Regulierung, Reinigung, Auffüllen
	Verkehrsfläche Eingangsbereich		Überarbeiten
	Vegetationsfläche		Brombeerstrauch, Berberitzen, Feuerdorn – umgehend zu entfernen

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Schelmenpfad I Kardorf



# Schelmenpfad I Kardorf

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
380 m <sup>2</sup>	Sandspielturm mit Rutsche	1	i.O.
	Spielturm mit Rutsche	1	i.O.
	Schaukel	1	Fehlende Schaukel
	Bank	2	i.O.
	Abfallbehälter	2	1 defekt, austauschen
	Stabgitterzaun		i.O.
	Fallschutzfläche Sand		Ränder definieren,
	Verkehrsfläche		i.O.
	Vegetationsfläche Eingangsbereich		Beete unbepflanzt

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Schelmenpfad II Kardorf



# Schelmenpfad II Kardorf

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
645 m <sup>2</sup>	Wackelpilz	1	i.O.
	Nestschaukel	1	i.O.
	Tunnel	1	i.O.
	Sandtisch	1	i.O.
	Kletterturmanlage	1	i.O.
	Bank	4	i.O.
	Abfallbehälter	1	1 weiterer benötigt
	Spielplatzschild	1	i.O.
	Stabgitter		i.O.
	Fallschutzfläche Sand		i.O.
	Synthetische Fallschutzfläche mit Shockpads		i.O.
	Verkehrsfläche		i.O.
	Vegetationsfläche		i.O.

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Schulstraße Kardorf



# Schulstraße Kardorf

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
631 m <sup>2</sup>	Kleine Hangrutsche	1	i.O.
	Sandturmanlage	1	i.O.
	Kinder-Pavillon	1	i.O.
	Kletteranlage	1	i.O.
	Bank	1	1 weitere benötigt
	Abfallbehälter	2	1 weiterer benötigt
	Spielplatzschild	2	1 zugewachsen durch Baum, 1 altes Spielplatzschild – Austauschen
	Stabgitterzaun		i.O.
	Fallschutzfläche Sand		Reinigung, Ränder definieren
	Fallschutzfläche Perlkies		Reinigung, Ränder definieren
	Verkehrsfläche		Reinigung
	Vegetationsfläche		Böschungen haben Pflegebedarf, Reinigung

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Robert-Stolz-Straße Merten



# Robert-Stolz-Straße Merten

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
65 m <sup>2</sup>	Kletteranlage	1	i.O.
	Sandspielgerät	1	i.O.
	Bank	1	i.O.
	Abfallbehälter	1	i.O.
	Spielplatzschild	1	i.O.
	Stabgitterzaun		i.O.
	Fallschutzfläche Sand		i.O.
	Verkehrsfläche Eingang		Reinigung

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Broichgasse Merten



# Broichgasse Merten

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
3200 m <sup>2</sup>	Kleine Kletterpyramide	1	i.O.
	Seilrutsche	1	i.O.
	Kletterturm	1	i.O.
	Tampenschaukel	1	i.O.
	Fußballplatz	1	Ascheplatz zugewachsen
	Basketballplatz	1	Herrichten (ggf. mit EPDM-Hartplatz)
	Drehkarussell	1	Abgesperrt
	Bank	2	1 weitere benötigt, 1 ersetzen
	Abfallbehälter	3	3 erneuern
	Spielplatzschild	1	i.O.
	Fallschutzfläche Sand		Reinigung, Ränder definieren
	Verkehrsfläche		Reinigung
	Vegetationsfläche		Reinigungs- / Pflegebedarf

### Baumaßnahmen

Beginn im Jahr:

ca.

Dauer:

ca.

Wochen/Monate

# Ferdinand-Rott-Straße Merten



# Ferdinand-Rott-Straße Merten

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
554 m <sup>2</sup>	Kletterturm mit Balancierensemble	1	i.O.
	Bodentrampolin	1	i.O.
	Tunnel	1	i.O.
	Kleine Hangrutsche	1	i.O.
	Bank	2	Aus Stein
	Abfallbehälter	1	1 weiterer benötigt
	Spielplatzschild	1	i.O.
	Stabgitterzaun		i.O.
	Fallschutzfläche Sand		Reinigung, Ränder definieren
	Verkehrsfläche		i.O.
	Vegetationsfläche		Pflanze „Syringa“ Pflegebedarf – Unfallgefahr

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Josephine-von-Boeselager-Straße

## Merten



# Josephine-von-Boeselager-Straße

## Merten

### Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
533 m <sup>2</sup>	Doppelschaukel	1	i.O.
	Seilbahn	1	Podestseiten verschließen – Unfallgefahr
	2er-Flächen Trampolin	1	i.O.
	Wipptierchen	1	i.O.
	Kletterturmkombination	1	i.O.
	Bank	1	i.O.
	Abfallbehälter	1	i.O.
	Spielplatzschild	1	i.O.
	Stabgitterzaun		i.O.
	Fallschutzfläche Perlkies		i.O.
	Verkehrsfläche		i.O.
	Vegetationsfläche		Pflegebedarf – Wildwuchs entfernen

#### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Weierstraße Merten



# Weierstraße Merten

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
792 m <sup>2</sup>	Spielhaus	1	i.O.
	Wippe	1	i.O.
	Nestschaukel	1	i.O.
	Bank	2	i.O.
	Abfallbehälter	2	1 weiterer benötigt, 1 austauschen
	Spielplatzschild	1	i.O.
	Jägerzaun		Austauschen gegen Stabgitterzaun
	Fallschutzfläche Perlkies		Reinigung, Ränder definieren
	Fallschutzfläche Sand		Reinigung, Ränder definieren
	Verkehrsfläche		i.O.
	Vegetationsfläche		Hoher Pflegebedarf, Entfernung von Brombeerstrauch/Lonicera/Viburnum Rhytidophyllum

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Alter Weiher Roisdorf



# Alter Weiher Roisdorf

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
952 m <sup>2</sup>	Wippe	1	i.O.
	Spieltunnel	1	i.O.
	Ritter-Drehkarussell	1	i.O.
	Kleines Spielhaus	1	i.O.
	Kleine Nestschaukel	1	i.O.
	Turmkombination	1	i.O.
	Kleinkinder Schaukel	1	i.O.
	Bank	3	i.O.
	Tisch	1	i.O.
	Abfallbehälter	2	i.O.
	Spielplatzschild	1	i.O.
	Stabgitterzaun		i.O.
	Fallschutzfläche Sand		Auffüllen
	Verkehrsfläche Eingangsbereich		Bei Bank linke Seite fehlende Pflastersteine

# Alter Weiher Roisdorf

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
	Vegetationsfläche		Vegetationsdecke ausbessern (abgelaufen), Berberitzen/Rosen/Brennnesseln entfernen

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Am Dietkirchener Hof Roisdorf



# Am Dietkirchener Hof Roisdorf

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
283 m <sup>2</sup>	Seilrutsche	1	i.O.
	Stehwippe	1	i.O.
	Netzkletteranlage	1	i.O.
	Bank	1	i.O.
	Abfallbehälter	0	Min. 1 benötigt
	Spielplatzschild	1	i.O.
	Stabgitterzaun		i.O.
	Fallschutzfläche Perlkies		Reinigung
	Vegetationsfläche		Hoher Pflegebedarf

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Annastraße Roisdorf



# Annastraße Roisdorf

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
304 m <sup>2</sup>	Wipptier	1	i.O.
	Spielturmanlage	1	i.O.
	Spielhaus	1	i.O.
	Wippe	1	i.O.
	Bank	2	i.O.
	Tisch	1	i.O.
	Abfallbehälter	1	1 weiterer benötigt
	Spielplatzschild	1	i.O.
	Stabgitterzaun		i.O.
	Fallschutzfläche Sand		Instandsetzung erforderlich
	Fallschutzfläche Perlkies		Auffüllen
	Verkehrsfläche		Reinigung
	Vegetationsfläche		i.O.

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Friedrichstraße Roisdorf



# Friedrichstraße Roisdorf

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
633 m <sup>2</sup>	Drehkarussell	1	i.O.
	Doppelschaukel	1	i.O.
	Spielturmanlage	1	i.O.
	Spielhaus	1	i.O.
	Halli-Galli Drehkarussell	1	i.O.
	Bank	2	i.O.
	Tisch	1	i.O.
	Abfallbehälter	2	i.O.
	Spielplatzschild	1	i.O.
	Stabgitterzaun		i.O.
	Fallschutzfläche Sand		Reinigung, Auffüllen, Ränder Sandkasten wiederherstellen
	Fallschutzfläche Perlkies		Auffüllen, Ränder definieren
	Vegetationsfläche		Vegetationsdecke lückenhaft

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Koblenzer Straße Roisdorf



# Koblenzer Straße Roisdorf

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
341 m <sup>2</sup>	Spielhaus	1	i.O.
	Spielturmanlage mit Doppelschaukel	1	i.O.
	Bank	2	i.O.
	Tisch	1	i.O.
	Abfallbehälter	2	i.O.
	Spielplatzschild	1	i.O.
	Stabgitterzaun		i.O.
	Fallschutzfläche Sand		Auffüllen, Sandkasten Ränder überarbeiten
	Verkehrsfläche		i.O.
	Vegetationsfläche		i.O.

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Von-Weichs-Straße Rösberg



# Von-Weichs-Straße Rösberg

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
693 m <sup>2</sup>	Haus auf Stelzen	1	i.O.
	Doppelschaukel	1	i.O.
	Wippe	1	i.O.
	Netz-Kletterwürfel	1	i.O.
	Wipptier	1	Überarbeiten (Schleifen/Lackieren)
	Bank	1	1 Austauschen, 1 weitere benötigt
	Tisch-Hocker-Kombination	1	i.O.
	Abfallbehälter	2	1 versetzen
	Spielplatzschild	1	i.O.
	Jägerzaun		Austausch gegen Stabgitterzaun
	Stabgitterzaun		i.O.
	Fallschutzfläche Sand		Reinigung, Auffüllen
	Fallschutzfläche Perlkies		Reinigung
	Verkehrsfläche Sitzbereich		Reinigung

# Von-Weichs-Straße Rösberg

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
	Vegetationsfläche		i.O.
	Spielgerät		1 weiteres Spielgerät benötigt

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Berner Straße Sechtem



# Berner Straße Sechtem

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
1412 m <sup>2</sup>	Nestschaukel	1	Fallschutzfläche zugewachsen
	Drehkarussell	1	Keine Fallschutzfläche
	Spielhaus	1	i.O.
	Wipptier	1	i.O.
	Tischtennisplatte	2	Durch Baumaßnahmen nicht benutzbar (Bau anliegendes Grundstück)
	Sandturmkombination	1	Sandkasten zugewachsen
	Bank	2	1 hinter Baumaßnahme – nicht benutzbar, 1 weitere benötigt
	Abfallbehälter	2	1 weiterer benötigt, 2 ersetzen
	Spielplatzschild	1	i.O.
	Stabgitterzaun		Muss bei derzeitiger Baumaßnahme ergänzt werden
	Fallschutzfläche		i.O.
	Verkehrsfläche		Zugewachsen
	Vegetationsfläche		i.O.

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Europaring Sechtem



# Europaring Sechtem

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
2709 m <sup>2</sup>	Kletterturmanlage mit Schaukel	1	i.O.
	Wipptier	2	Austausch
	Tischtennisplatte	1	i.O.
	Spielhaus	1	Sandkasten: Sand austauschen
	Kletteranlage	1	i.O.
	Sandtisch	2	i.O.
	Bank	2	1 weitere benötigt
	Abfallbehälter	3	i.O.
	Spielplatzschild	2	i.O.
	Fallschutzfläche Sand		i.O.
	Fallschutzfläche Perlkies		Ränder definieren
	Verkehrsfläche		i.O.
	Vegetationsfläche		Hoher Pflegebedarf, Nähe Eingang: Beginnender Hexenring gilt zu Entfernen

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Grommeshofstraße Sechtem



# Grommeshofstraße Sechtem

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
816 m <sup>2</sup>	Nestschaukel	1	i.O.
	Wipptier	1	i.O.
	Drehkarussell	1	i.O.
	Spielhaus	1	Sandkasteneinfall erneuern
	Baumstamm	1	i.O.
	Bank	0	3 benötigt
	Abfallbehälter	2	1 weiterer benötigt
	Spielplatzschild	1	i.O.
	Stabgitterzaun		i.O.
	Fallschutzfläche Sand		Austauschen
	Fallschutzfläche Perlkies		Ränder definieren
	Verkehrsfläche		Nicht mehr vorhanden – neu einrichten
	Vegetationsfläche		i.O.

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Kronprinzenstraße Sechtem



# Kronprinzenstraße Sechtem

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
489 m <sup>2</sup>	Turmkombination mit Schaukel	1	i.O.
	Kleine Hangrutsche	1	i.O.
	Sandkasten	1	Reparatur benötigt
	Spielhaus	1	i.O.
	Drehkarussell	1	i.O.
	Bank	2	i.O.
	Abfallbehälter	1	1 austauschen, 1 weiterer benötigt
	Spielplatzschild	1	i.O.
	Stabgitterzaun		i.O.
	Fallschutzfläche Sand		Austauschen, Ränder definieren
	Verkehrsfläche Weg zum Spielplatz		Ramponierter Absperrpfosten
	Vegetationsfläche		i.O.

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Weimarer Straße Sechtem



# Weimarer Straße Sechtem

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
1151 m <sup>2</sup>	Schaukel	1	i.O.
	Drehkarussell	1	Keine Fallschutzfläche
	Tischtennisplatte	1	Fläche Bereich Tischtennisplatte neu herrichten
	Sandkasten	1	Einfassung neu
	Bank	3	3 neu
	Abfallbehälter	1	1 neu, 2 weitere benötigt
	Spielplatzschild	2	i.O.
	Stabgitterzaun		Erneuern
	Maschendrahtzaun		In Böschung Eingang – Unfallgefahr
	Fallschutzfläche Perlkies		Reinigung, Ränder definieren
	Verkehrsfläche		Komplett erneuern, fehlendes Drängelgitter
	Vegetationsfläche		Brombeerranken entfernen, Carpinus Betulus (3Stk) Lebenserwartungen nach FLL gering, Fichte Lebenserwartung kurz-mittelfristig (Trockenschäden)

# Weimarer Straße Sechtem

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
	Turmkombination	0	Ggf. Ergänzen

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Aggerstraße Uedorf



# Aggerstraße Uedorf

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
342 m <sup>2</sup>	Wippe	1	i.O.
	Spielschiff	1	i.O.
	Spielturm	1	i.O.
	Mastkorb	1	i.O.
	Mal-Tafel	1	i.O.
	Bank	1	i.O.
	Abfallbehälter	1	i.O.
	Spielplatzschild	1	Zugewachsen
	Stabgitterzaun		i.O.
	Fallschutzfläche Sand		Reinigung, Auffüllen
	Verkehrsfläche		Wieder herstellen
	Vegetationsfläche		Brombeerranken im hängen im Rutschen-Auslauf – entfernen Himbeerranken hängen im Spielfeld

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# An der Bonnstraße Walberberg



# An der Bonnstraße Walberberg

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
330 m <sup>2</sup>	Tischtennisplatte	1	i.O.
	Sandkasten	1	i.O.
	Wipptier	2	i.O.
	Bank	2	i.O.
	Abfallbehälter	1	i.O.
	Spielplatzschild	1	i.O.
	Stabgitterzaun		i.O.
	Fallschutzfläche Perlkies		Reinigung
	Verkehrsfläche		i.O.
	Vegetationsfläche		i.O.

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Kitzburgerstraße / Frongasse Walberberg



# Kitzburgerstraße / Frongasse Walberberg

## Sachstand



Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
1883 m <sup>2</sup>	Wipptier	2	i.O.
	Kleine Nestschaukel	1	i.O.
	Haus auf Stelzen	2	i.O.
	Boden Trampolin	1	Fehlende Federn ( ins. 4 Stk.)
	Kletterberg	1	i.O.
	Kletterturm	1	i.O.
	Schachspiel	1	i.O.
	Tischtennisplatten	2	Eingeritzte Hakenkreuze (Entfernung wurde sofort durch SBB beauftragt)
	Bank	11	i.O.
	Jugendbank	4	i.O.
	Tisch	4	i.O.
	Abfallbehälter	7	1 defekt
	Abfallbehälter für Hundekot	1	i.O.
	Spielplatzschild	4	i.O.
	Stabgitterzaun		i.O.

# Kitzbürgerstraße / Frongasse Walberberg Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
	Fallschutzfläche Sand		i.O.
	Verkehrsfläche		i.O.
	Vegetationsfläche		Erhöhter Pflegebedarf – massiver Aufwuchs von Wildkraut

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Kräwinkel Walberberg



# Kräwinkel Walberberg

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
393 m <sup>2</sup>	Kletterturmanlage	1	i.O.
	Nestschaukel	1	i.O.
	Wipptier	1	i.O.
	Boule Bahn	1	i.O.
	Bank	1	1 neu, 1 weitere benötigt
	Abfallbehälter	1	1 weiterer benötigt
	Spielplatzschild	1	Zugewachsen
	Einfriedung Hecke		i.O.
	Fallschutzfläche Sand		Ränder definieren
	Verkehrsfläche		i.O.
	Vegetationsfläche		Weigeilia (Kübelpflanze 2 Stk) eingegangen Carpinus Betulus (Hainbuche) Pflegebedarf, 2 Stk. eingegangen

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Margaretenstraße Walberberg



# Margaretenstraße Walberberg

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
1066 m <sup>2</sup>	Schaukelkombination	1	i.O.
	Kletterturmkombination	1	i.O.
	Bank	1	i.O.
	Tisch	1	i.O.
	Abfallbehälter	1	i.O.
	Spielplatzschild	1	i.O.
	Stabgitterzaun		i.O.
	Fallschutzfläche Sand		Ränder definieren
	Fallschutzfläche Perlies		i.O.
	Verkehrsfläche		i.O.
	Vegetationsfläche		i.O.

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Am Vogsthostert Waldorf



# Am Vogthostert Waldorf

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
897 m <sup>2</sup>	Schaukelkombination	1	i.O.
	Wippe	1	i.O.
	Tischtennisplatte	1	i.O.
	Bank	1	1 weitere benötigt
	Abfallbehälter	1	1 neu, 1 weiterer benötigt
	Spielplatzschild	1	i.O.
	Stabgitterzaun		i.O.
	Fallschutzflächen Perlkies		Ränder definieren
	Fallschutzfläche weitere		Zugewachsene Flächen mit Sand
	Verkehrsfläche Pflasterweg		Reinigung
	Vegetationsfläche		i.O.
	Vermerk:		Bei der Sachstandsüberprüfung von Bürger angesprochen: Wunsch nach Spielplatzverschönerung durch neue Spielgeräte (Steigerung der Attraktivität).

# Am Vogthostert Waldorf

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
	Vorschlag:		In Anbetracht der Bauphase des Spielplatzes „Schmiedegasse“, wäre es sicher besser, die Ausstattung zu verbessern, da er während der Bauphase als einziger Ausgleichsspielplatz für den Ortsteil Waldorf zur Verfügung stehen wird.

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Schmiedegasse Waldorf



# Schmiedegasse Waldorf

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
929 m <sup>2</sup>	Kletterturmanlage	1	i.O.
	Drehkarussell	1	i.O.
	Kleine Netzpyramide	1	i.O.
	Bank	3	i.O.
	Abfallbehälter	1	2 weitere benötigt
	Spielplatzschild	3	2 Neu, 1 Alt – Austauschen
	Drahtzaun		Austauschen gegen Stabgitterzaun
	Fallschutzfläche Sand		Reinigung, Ränder definieren
	Verkehrsfläche		Reinigung, fehlende Drängelgitter
	Vegetationsfläche		Reinigung, Arca Globosum eingegangen – Austauschen

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Straufsberg Waldorf



# Schmiedegasse Waldorf

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
m <sup>2</sup>	Sandkasten	1	i.O.
	Wipptier	1	i.O.
	Spielturm mit Rutsche	1	i.O.
	Doppelschaukel	1	i.O.
	Drehkarussell	1	i.O.
	Kletterspielgerät	1	i.O.
	Bank	1	i.O.
	Abfallbehälter	1	i.O.
	Spielplatzschild	1	i.O.
	Stabgitterzaun	1	i.O.
	Fallschutzfläche Perlkies		Reinigung, Ränder definieren
	Vegetationsfläche		i.O.

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Alemannenweg Widdig



# Alemannenweg Widdig

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
868 m <sup>2</sup>	3er-Flächen Trampolin	1	i.O:
	Spielturmanlage	1	i.O.
	Bank	2	Zugewachsen
	Abfallbehälter	1	Zugewachsen, 1 weiterer benötigt
	Spielplatzschild	2	i.O.
	Stabgitterzaun		i.O.
	Fallschutzfläche Sand		Reinigung, Auffüllen, Ränder definieren
	Verkehrsfläche Eingangsbereich		Wildwuchs entfernen
	Verkehrsfläche Weg zum Spielplatz		Wurzelaufwuchs – Verkehrsgefährdung
	Vegetationsfläche		i.O.

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.

# Lichtweg Widdig



# Lichtweg Widdig

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
860 m <sup>2</sup>	Nestschaukel	1	i.O.
	Hangrutsche	1	Schäden an Rutsche (Auskolkungen Rechts-Links) auffüllen mit Basalt-Wasserbausteinen und Oberboden, Tunnel hat Schäden an oberen Holzbrüstungen
	Haus auf Stein	1	i.O.
	Spielschiff	1	i.O.
	Orka-Drehkarussell	1	i.O.
	Hängematte	1	i.O.
	Seilrutsche	1	i.O.
	Insel	1	i.O.
	Bank	4	i.O.
	Tisch	1	i.O.
	Abfallbehälter	2	i.O.
	Spielplatzschild	1	i.O.
	Stabgitterzaun		An Böschung hoch ergänzen

# Lichtweg Widdig

## Sachstand

Fläche Gesamt	Inventar	Aktuelle Anzahl	Bemerkungen
	Fallschutzfläche Sand		Reinigung, Auffüllen
	Synthetischer Fallschutz mit Shock-Pads		i.O.
	Verkehrsfläche Wegführung zu Tunnel		Reinigung
	Vegetationsfläche		Bambus (51 Stk.) ausfälle durch Trockenheit – Fagesia austauschen gegen Phyllostachys

### Baumaßnahmen:

Festgestellte Mängel werden sukzessive beseitigt.